

# 国家矿山安全监察局云南局文件

矿安云公告〔2025〕73号

## 国家矿山安全监察局云南局关于责令 富源县平庆煤业有限公司停产整顿的公告

2025年11月6日至8日，国家矿山安全监察局云南局对富源县平庆煤业有限公司进行监察执法时，发现该煤矿企业存在“未按照国家规定采取防治突出措施，预抽煤巷条带瓦斯钻孔不能有效控制整个煤巷条带”的重大事故隐患仍然组织生产。

依据《煤矿安全生产条例》第六十四条的规定，国家矿山安全监察局云南局责令该煤矿企业停产整顿。

特此公告。



国家矿山安全监察局云南局

2025年11月25日

(信息公开形式：主动公开)

---

国家矿山安全监察局云南局办公室

2025年11月25日印发

---